



COMUNE di SANTA LUCIA di PIAVE - TV

P E B A

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



3 - RILIEVO SPAZI PUBBLICI

Gennaio 2023

Professionisti incaricati



urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di S. Lucia di Piave

Sindaco
Resp. Area Tecnica

Fiorenzo Fantinel
arch. Anna Rita Speranza



TABELLA RIASSUNTIVA SCHEDE

	strade	piazze	aree giochi	somma
S. LUCIA DI PIAVE	41	4	11	56
SARANO	16	1	3	20
BOCCA DI STRADA	12	0	4	16
<i>somma</i>	69	5	18	92

ELENCO SPAZI PUBBLICI

STRADE

SARANO	
U01	Via Distrettuale (tratto 1)
U02a	Via Distrettuale (tratto 2, Bocca di S.)
U02b	Via Distrettuale (tratto 3, Bocca di S.)
U03	Via Montello/Monte Sab-otino
U04	Via Pasubio
U05	Via Papa Luciani
U06	Via Risorgimento
U07	Via Vanizza
U07b	Via Sarano interna
U08	Via Cadore/Alemagna
U09	Via Monte Cristallo/Dolomiti
U10	Via Europa
U11	Via Volta/Broch/Pacinotti
U12	Via Zanco
U13	Via Trieste
U14	Via Degli Alpini
U15a	Via Sarano (tratto 1)
U15b	Via Sarano (tratto 2) / Via Campidu
BOCCA DI STRADA	
U16	Via Maronese
U17	Via Bolda
U18a	Via Moro/ Via Bologna II Agosto
U18b	Via Manin
U19	SP 45 (tratto 2)
U20	Vicolo Amendola/Nenni
U21	Via dell'Artigliere
U22	Via Salute/Alfieri/Valentini

U23	Via Ungheresca
U24	SP 45 /tratto 1)
S.TA LUCIA DI PIAVE	
U25	Via Mareno
U26	Via Campo Fiera
U27	Via Caldevie
U28	Via Ramoncello
U29	Via Marconi
U30a	Via Crispi (tratto 1)
U30b	Via Crispi (tratto 2)
U31a	Via Mazzini (tratto 1)
U32b	Via Mazzini (tratto 2)
U32	Via Dante
U33	Vicolo Polonia
U34	Via Ca' Del Molin
U35	Via Colombera
U36	Via Bella Venezia
U37	Via Cornaro
U38	Via Gramsci
U39	Via Roma (tratto 1-2)
U40	Via Roma (tratto 3)
U41	Via Foresto Ovest
U42	Via Asilo
U43a	Via Cal Di Messa (tratto 1)
U43b	Via Cal Di Messa (tratto 2)
U44	Via Nievo
U45	Via De Gasperi
U46	Via Comisso



U47	Via Virgilio/Parini
U48	Via Foresto Est
U49	Via Dello Stadio
U50	Via Silone Ignazio
U51	Via della Tessitura
U52	Via Camerotto
U53	Via Sarano
U54	Via/Piazza Fra' Claudio
U54a	Via M. Della Libertà (tratto 1)
U54b	Via M. Della Libertà (tratto 2)
U54c	Via M. Della Libertà (tratto 3)
U55	Via Cavour
U56	Via Garibaldi
U57	Via Casarine
U58	Via Mameli
U59	Via Campana (via per cimitero Sarano)

AREE VERDI e PARCHI

V01	Parco Granza
V02	Parchetto Vicolo Polonia
V03	Parco Campo Fiera
V04	Parco Via Cornaro
V05	Parco via De Gasperi

V06	Parco via dello Stadio
V07	Parco via Camerotto
V08	Parco via Silone Ignazio
V09	Parco via Foresto Est
V10	Parco via della Tessitura
V11	Brolo di Palazzo Ancilotto
V12	Parco Sarano, Via Pasubio (Bocca di S.)
V13	Parco Bolda (Bocca di Strada)
V14	Parco Vicolo Nenni (Bocca di Strada)
V15	Parco via Dell'Artigliere (Bocca di Strada)
V16	Parco via Cadore (Sarano)
V17	Parco via Zanco, (Sarano)
V18	Parco via Pelmo (Sarano)

PIAZZE e PIAZZALI

P01	Piazza Granza
P02	Piazza 28 Ottobre 1918
P03	Piazza Beata Fra' Claudio
P04	Piazza Unità d'Italia
P05	Piazzale della chiesa (Sarano)



Comune di S. LUCIA di PIAVE - TV

PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

SPAZI PUBBLICI

SCHEDE STRADE

LEGENDA

X accessibile/ a norma X parzialmente accessibile/ assenza orientamento X non accessibile/ accessibilità vincolata

X via di tipo residenziale, priva di marciapiedi con percorribilità pedonale sulla carreggiata



Codice - Nome via	U01a	Via Distrettuale (tratto 1)
Zona - Orientamento	Sarano	Da ingresso frazione Sarano fino alla rotonda in via Cadore



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X ponte per 50m inizio strada		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
					X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (lieve pendenza per 50m) poi X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Risorgimento	X	NO	NO
Via Cadore e via Zanco	X	NO	SI

Attraversamenti

H. Via Vanizza/Farmacia	X	Con avvisatore ma no podotattile	SI
-------------------------	---	----------------------------------	----

STALI PARCH. RISERVATI

Farmacia	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO
SICUREZZA	SI	NO



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Farmacia	X
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia , (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13,5



Codice – Nome via	U02a	Via Distrettuale (tratto 2)
Zona – Orientamento	Sarano	Da via Zanco (rotonda) a Bocca di Strada via Bolda



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X - Stazione servizio (40m interferenze) - Poi X			X
Da via Marmarole	X			X

ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Zanzo	X	NO	SI
Rotonda (DX/SX)	X	NO	SI
Via Marmarole	X	NO	SI
Via Bolda	X	NO	NO

Attraversamenti

Fermate bus (Cadoro 2)	X	NO	NO
Via Casselon	X	NO	NO
CIV 44 fotostudio	X	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS**

Ubicazione: v. via Distrettuale, H. via Cadoro	Lato DX	Lato SX	2 DX/SX Casselon
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A	A	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	SI	NO
SCIUREZZA	NO	NO	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X	Via chiusa	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Negozi, attività commerciali, bar	X
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale/Lottizzazione/	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Dopo via Cadoro 2: stazione servizio per 40m X.



Codice - Nome via	U02b	Via Distrettuale (tratto 3)
Zona - Orientamento	Bocca di Strada	Da via Bolda alla rotonda a via Manin - chiesa



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

40m prima di via Manin
Dopo 30m dopo via Manin

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X	(dopo 40m)
Poi	X	X

ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bolda	X	NO	NO
Via Moro	X	NO	SI
Via Manin	X	NO	SI

Attraversamenti

1	X	NO	NO (da mettere in sicurezza)
2	X	NO	NO (da mettere in sicurezza)

STALLI PARCH. RISERVATI

Presso galleria con negozi (Moro) a DX

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		PA/NA	



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione:</i>	<i>Lato DX</i>	<i>Lato SX</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI	NO
SCIUREZZA	PA	PA

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	
Ciclo Piave	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Dentista	X
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia	3	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13	10

NOTE

- Sottoportico con negozi vicino a via Moro; 3 NA; 3 A.



Codice - Nome via	U03	Via Montello/Monte Sabotino
Zona - Orientamento	Sarano	Da via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Distrettuale	X	NO	NO
Via Vanizza	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: Angolo con via Distrettuale	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		NO
SICUREZZA		PA



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Via chiusa	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6



Codice – Nome via	U04	Via Pasubio/Vicolo Montegrappa/Monte Santo
Zona – Orientamento	Sarano	Da via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Distrettuale	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco Sarano	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Attraversamento pericoloso con via Isonzo.



Codice - Nome via	U05	Vicolo Papa Luciani
Zona - Orientamento	Sarano	Da via Vanizza



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Vanizza	X	NO	NO
Attraversamenti			
rallentatore			

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Campo sportivo	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Senso unico	
Scuola	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11



Codice - Nome via	U06	Via Risorgimento
Zona - Orientamento	Sarano	Da via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
							X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Distrettuale	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Promiscuità artigianale/residenza	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	

Limite attuale 50	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice – Nome via	U07	Via Vanizza
Zona – Orientamento	Sarano	Da via Distrettuale a via Trieste



DISLIVELLO

ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
			X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X				X

CRITICITA PERCORSO

Passi carrai	Restringimento scalini	Dissesto	Buche	Ostacoli percorso	Arredo percorso
	X		X		X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro		LATO Destro	
		X		XXX
Da Via Papa Luciani		X		
Da via Monte Sabotino		X		
Da Vicolo Asiago		X		XX (granulosità e a raso)
Via Vanizza (interna) da via Distrettuale alla Chiesa		X		X (20m)
			X	

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Distrettuale	X	NO	NO
H. Papa Luciani	X	NO	SI
Via Monte Sabotino	X	NO	SI
Via Europa	X (1 scal)	NO	SI
Vicolo Asiago	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via semaforo con avvisatore	X	NO	(strisce assenti)
H. Papa Luciani	X	NO	SI (rialzato)



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

**FERMATE
AUTOBUS
assente**

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		X
Edifici/ impianti sportivi		
Residenziale/Lottizzazione/	X	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5/5,5



Codice – Nome via	U7b	Via Sarano (interna)/Via Campana
Zona – Orientamento	Sarano	Da via Campidu



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Scalini	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
SI		X				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

X 100 fino area parcheggi

LATO Sinistro

X	
---	--

LATO Destro

	X
--	---

Fine via/Piazzale della chiesa

--	--

Via Campana e Vanizza interna



ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Vanizza	X	NO	NO
-------------	---	----	----

Attraversamenti

rallentatore			
--------------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Area parcheggi

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X (dissesto)	



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Campo sportivo	X
Chiesa	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Senso unico	
Scuola	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Via Vanizza interna dalla chiesa/Via Trieste: X.



Codice – Nome via	U08	Via Cadore/Alemagna/Marmolada/Pelmo
Zona – Orientamento	Sarano	Da via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Distrettuale (tratto 1)	X	NO	SI
Via Cadore	X	NO	NO
Via Distrettuale (tratto 2)	X	NO	SI

Attraversamenti

assente		NO	NO
---------	--	----	----

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: v. via Distrettuale	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Via chiusa	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Fare Z20.



Codice – Nome via	U09	Via Monte Cristallo/Dolomiti/via Tre Cime Lavaredo/ via Marmarole
Zona – Orientamento	Sarano	Da via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Distrettuale	X	NO	NO
--------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: V. via Distrettuale	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Via chiusa	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	3,5



Codice – Nome via	U10	Via Europa
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Da via Vanizza



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Vanizza	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via	X (scal)	NO	SI
2. metà via	X (scal)	NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
2		X	X (no scivolo)	

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	2,5



Codice – Nome via	U11	Via Volta/ via Pacinotti / Vicolo Broch
Zona – Orientamento	Sarano	

**DISLIVELLO**

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Dissesto carreggiata	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
X					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Distrettuale (ciclopedit.)	X	NO	SI
--------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Camion e fabbrica, zona produttiva	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione	X


Via chiusa	X
Attività dismesse	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice - Nome via	U12	Via Zanco
Zona - Orientamento	Bocca di Strada	



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
			X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dopo la curva	LATO Sinistro		LATO Destro	

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Distrettuale (rotonda)		NO	SI
Ciclopedonale via Papa Luciani		NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Parco giochi				

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	2,5

NOTE

- DX permeabilità - SX ciclopedinale con via Papa Luciani.



Codice – Nome via	U13	Via Trieste (tratto 1)
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Da via Vanizza (interna) a via



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Campana (cimitero)	X	NO	NO
Attraversamenti			
Inizio via /H Via Vanizza interna (DX)	X	NO	NO
H. Service Vending	X	NO	NO

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	
Capannoni	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U14	Via Degli Alpini
Zona – Orientamento	Sarano	Da via Trieste rotonda a via Foresto interna (SX)

**DISLIVELLO**

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
					X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Foresto (SX)

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Trieste e via Foresto interna strada bianca	X	NO	NO
---	---	----	----

Attraversamenti

Assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Camion e fabbrica, zona produttiva	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione	X

Via chiusa	X
Attività dismesse	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

	Fino a via Foresto	Da via Foresto interna
Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa	1	3
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc."		
Scuola (da 0 a 3)		
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, farmacia		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica	1,5	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	3,5	7

NOTE

- Via Foresto: pavimento in ghiaia X.
- La ciclopedonale finisce su via Sarano lato (SX).



Codice – Nome via	U15a	Via Sarano (tratto 1)
Zona – Orientamento		Da via Trieste (rotonda) a via M. della Libertà

**DISLIVELLO**

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedita
			Tratto breve			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Trieste (rotonda)	X	NO	NO
Via Degli Alpini (ciclopedita)	X	NO	NO
Via Camerotto	X	NO	SI
Via M. della Libertà	X	NO	NO

Attraversamenti

H. via Trento	X	NO	SI
Rialzato ingresso centro	X	NO	SI

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Accesso Sta Lucia centro	X
Residenziale/Lottizzazione/ case sparse e campagna	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Da via Camerotto, parco giochi viale interno X che arriva su via Sarano.
- Via in cui intervenire con priorità.



Codice – Nome via	U15b	Via Sarano (tratto 2)/ Via Campidu
Zona – Orientamento		Da via Trieste (rotonda)



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
Ponte/Via Risorgimento				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Trieste (rotonda)	X	NO	NO
Via Sarano interna percorso per la chiesa	X	NO	SI
Via Risorgimento	X	NO	NO

Attraversamenti

assente	X	NO	NO
---------	---	----	----

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/ case sparse e campagna	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6



Codice - Nome via	U16	Via Maronese
Zona - Orientamento	Bocca di Strada	Da via Bolda



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	dissesto	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		Inizio via	X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Bolda	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 10	X
Campo sportivo	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Via Chiusa con accesso al parco con rampa e scal	X
Scuola	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- fine strada permeabilità pedonale con 5m X ghiaia poi X permeabilità con via Zanco.



Codice – Nome via	U17	Via Bolda
Zona – Orientamento	Bocca di Strada/ Bolda	Da via Distrettuale a via Ungheresca



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	X					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
30m prima incrocio via Ungheresca	X Curva scuola X per 30 m	X

ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Distrettuale	X	NO	NO
Via Maronese	X (dissesto)	NO	SI

Attraversamenti

Rialzato prima del parco Bolda	X	NO	SI
H. Scuola rallentatore	X	NO	SI (rialzato)
H. scuola 2	X (1 scal)	NO	NO

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: scuola</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	NO	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Pedibus Parco / Fermate	X
Parco Bolda	X	Negozi, attività commerciali, bar	
fisioterapia	x	Area Parcheggi	X
Residenziale/Lottizzazione/	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	15

NOTE

- Attraversamento con via Isonzo pericoloso.
- Via Zaporelli: assente percorso pedonale; Vicolo Marzabotto X



Codice – Nome via	U18a	Via Moro/via Bologna II Agosto
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Dalla SP45



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	dissesto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
	X				X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Verso DX
Dopo la curva 1
Dopo curva 2
Fronte parco
Verso SX (via Moro)
Ultimi 50m

	LATO Sinistro	LATO Destro
30m X poi X		X
X		X
X		XX
X		X
X dopo curva XXX	Innesto scal X poi X (dissesto)	(dissesto)
X		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bolda 1	X	NO	SI
SP (fermata)	X	NO	SI

Attraversamenti

1 fine via	X	NO	NO
------------	---	----	----

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X lungo strada e poco visibile	



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione:</i> V. via Distrettuale	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X	
Edifici/ impianti sportivi		X
Residenziale/Lottizzazione/	X	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Accessi al parco (DX/SX): marciapiedi.
- Campo calcio nel parco.



Codice – Nome via	U18b	Via Manin
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Da via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista ciclopedit.
		X				X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Distrettuale (ciclopedonale)	X	NO	NO
------------------------------	---	----	----

Attraversamenti

		NO	
--	--	----	--

STALI PARCH. RISERVATI

Presso negozio Ottica

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: v. via Distrettuale	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Via chiusa	X
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi	X
Fisioterapista, ottica	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	12



Codice - Nome via	U18c	Via Casselon
Zona - Orientamento	Bocca di Strada	Da via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Distrettuale (ciclopedonale)		NO	NO
Attraversamenti			
		NO	

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: v. via Distrettuale	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	Via confine con Marenò di Piave	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Negozi, attività commerciali, bar	
Edifici/ impianti sportivi		Area Parcheggi	
Residenziale	X	Fisioterapista, ottica	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U19	SP 45 (tratto 2)
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Da via Bolda (DX) a via dell'Artigliere



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (50m) - Dopo 40m X	X 50m - Poi X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bolda	X	NO	SI
Via Ungaresca	X	NO	SI
Vico Amendola (Z30)	X	NO	SI/NO
Via dell'Artigliere	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	NO
------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: inizio via</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	PA	PA

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar, trattoria	X
Ingresso Marenò di Piave	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- SP 45, automezzi a velocità elevata.



Codice – Nome via	U20	Vicolo Amendola/Nenni
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Dissesto	Marciapie de <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
marciapiede			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X
Dopo la curva	X	XX

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Distrettuale (rotonda)	X	NO	SI
Ciclopedonale via Papa Luciani	X	NO	SI

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Parco giochi		X		



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione: assente</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde	X
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5

NOTE

- (lato DX): permeabilità; (lato SX): ciclopedonale con via Papa Luciani.
- Auto parcheggiate sul marciapiede.



Codice – Nome via	U21	Via dell'Artigliere
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Da SP45



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Carreggiata con dissesto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Da SP45	X	NO	NO
---------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi	X
Edifici/ impianti sportivi	
Lottizzazione	X

Limite 30	X
Via chiusa	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5



Codice – Nome via	U22	Via Salute/Via Campana/via Valentini
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Carreggiata con dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata ciclopedit.	Pista ciclopedit.
	X					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
Via Salute		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Da SP45	X	NO	SI
Via Ungheresca (50Km/h)	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20 (via Salute)	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Case in campagna	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Presente n. 1 dosso rallentatore automezzi.



Codice – Nome via	U23	Via Ungheresca (tratto 1)
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Da SP45



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina	Carreggiata	Pista cicloped.
		X tratto				X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X 40m Poi X

ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via SP45	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via: salumeria	X	NO	NO

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: assente	Lato destro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	
SICUREZZA	



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 40	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Case sparse e campagna	X

Limite 50	X
salumeria	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5

NOTE

- Presenza dosso rallentatore H. ingresso/uscita frazione Bolda.
- Insicurezza pedoni, utili interventi di rallentamento veicoli.
- Via Valentini X: marciapiedi assenti.



Codice – Nome via	U24	SP 45 (tratto 1)
Zona – Orientamento	Bocca di Strada	Da Via Bolda verso Marenò (SX)



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
		X tratto			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	Yellow 30m - Poi Red	Yellow 50m - Poi Red

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bolda	Green X	NO	SI
Via Ungheresca	Red X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: dopo il cimitero	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	NO	SI



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Via di collegamento	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Edifici/ impianti sportivi	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Senso unico	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- SP 45: velocità elevata automezzi.



Codice – Nome via	U25	SP 45 Via Marenò (tratto 1)
Zona – Orientamento	Bocca di Strada/S. Lucia	Da Via Bolda a (DX) fino a Santa Lucia/Campo Fiera (parco)



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
			X		X	X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da ingresso S. Lucia al cimitero

Dopo il cimitero

Centro di santa Lucia

	LATO Sinistro	LATO Destro
	XX (dopo via Alfieri passo carraio avallamento X)	XX 50m - Poi X
	XX	X
	XXX	X Ultimi 60m XX dalla fiera di S. Lucia ma 10m prima 2 gradini X (8m) poi XX

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Bolda	X	NO	SI
Via Ungheresca	X	NO	SI
Via Alfieri	X	NO	SI
Via Campo Fiera	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via		NO	NO
H. Via Campo Fiera	X	NO	NO
Via dopo incrocio	X	NO	NO



STALLI PARCH. RISERVATI 5

Cimitero+ Campo fiera

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione: dopo il cimitero	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	NO	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X
Fiera e plateatico e magazzino comunale	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero comunale e chiesa	X
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Cimitero(da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	15,5/16

NOTE

- SP 45: velocità elevata automezzi.
- Da Bocca in Strada: la ciclopedonale finisce al cimitero.
- Ingresso Santa Lucia con presenza chiesetta X.
- H. Campo Fiera: bagno per disabili non raccordato al percorso angolo SP45/Campo fiera.



Codice – Nome via	U26	Via Campo Fiera
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Marconi



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
X					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Marconi	X	NO	NO
SP45	X	NO	SI
Via Caldevie	X	NO	NO

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALI PARCH. RISERVATI 4

SP 45 Campo Fiera

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi	X
Fiera	X
Residenziale/Lottizzazione/	

Inserire limite 20	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Cimitero (da 0 a 3)	2
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	13



Codice – Nome via	U27	Via Caldevie
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Campo Fiera	X	NO	SI/NO
Via Ramoncello (dissesto)	X	NO	NO

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. Non vedenti / identif. Fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale: case e campagna	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Presenti n. 2 dossi rallentatori.



Codice – Nome via	U28	Via Ramoncello
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Caldevie



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Dissesto E su e giu	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista cicloped.
X	X	X dissesto			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X Se seconda metà Y dopo la curva X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Caldevie	X	NO	SI
--------------	---	----	----

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALI PARCH. RISERVATI

Dopo la curva - a metà via

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione e campagna	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Presenti n.2 dossi rallentatori.
- Presenza di pali che restringono il percorso pedonale.
- Via che si ricollega a via Caldevie.



Codice – Nome via	U29a	Via Marconi (tratto 1)
Zona – Orientamento	Sta Lucia	Da Via SP45 all'area parco



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata larga	Pista ciclopedit.
			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	Interno al parco X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via SP 45	X	NO	SI
Attraversamenti			
Dopo il parco 50m	X	NO	NO
Parco Fiera	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Banca	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione:	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi	X
Banca	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Ufficio informazioni turistiche	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, farmacia, (da 0 a 3)		
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)		
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)		
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale (da 0 a 3)	3	1,5/2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)		
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5/9	6,5/7

NOTE

- Velocità elevata automezzi.



Codice – Nome via	U29b	(vd sp 45 2) Via Marconi (tratto 2)
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Dal parco



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata Larga	Pista cicloped.
					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Campo Fiera	X	NO	SI/NO
-----------------	---	----	-------

Attraversamenti

1. H via S. Da Rios (X)	X	NO	NO
-------------------------	---	----	----

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione: dopo il cimitero	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7

NOTE

- Presente stallo parch. riservato in via Da Rios.



uCodice – Nome via	U301	Via Crispi (tratto 1)
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Marconi a via Garibaldi



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata larga	Pista ciclopedit.
			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro		LATO Destro	
Dopo la porta ingresso città	X		Innesto X poi X negozi	
Strettoia dopo Mostra d'arte	X		X	
Da vicolo Rossini	X		X (4m)	
Da via Garibaldi	X		X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Marconi	X	NO	NO
SP45 (strettezza)	X	NO	NO

Attraversamenti

Inizio via rialzato	X	NO	SI
Prima porta d'ingresso	X	NO	SI
Dopo la strettoia Parco villa (civ 37)	X	NO	NO
Rialzato	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X				

**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Villa	X
Residenziale e Erp	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar (angolo)	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1,5
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, ERP, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	12/12,5

NOTE

- Riqualificare incrocio via Marconi/ SP45/ via Crispi.
- H. Villa, pavimentazione non complanare X.



Codice – Nome via	U30b	Via Crispi (tratto 1,2)
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Piazza 28 Ottobre



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista cicloped.
	X	X	X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Garibaldi
Dopo 20 m pizzeria (DX)

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X (innesto 1 scal) X (30m) - Poi XX	X (2 scal) innesto area park posta Poi X
	Curva H.Vicolo Bus X (da ampliare)	Vicolo Bus interruz con 2 scal X (4m)
	X	XX
	X	X (6m) - Poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Interruzione area parcheggi posta (DX)	X (2 Scal)	NO	SI
Via Roma	X	NO	SI
Vicolo Bus	X (2 scal)	NO	SI
Via Garibaldi (SX)	X	NO	SI/NO

Attraversamenti

Area parcheggi	(da realizzare)		
Piazza (scivoli ripidi)	X	NO	SI
H. Vicolo Rossini	X	NO	SI/NO



STALLI PARCH. RISERVATI

Posta + 1 area park

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		2X		

**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: Piazza</i>	<i>Lato destro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	A
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	SI
SICUREZZA	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserie Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Posta	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Municipio	X
Negozi, attività commerciali, bar, lavanderia	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Municipio (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, ERP, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	15,5

NOTE

- Fare attraversamento pedonale H. area park.
- Riqualificare incrocio con via Garibaldi.



Codice – Nome via	U31a	Via Mazzini (tratto 1)
Zona – Orientamento	Sta Lucia	Da Via Crispi fino al parco Granza



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	X	X				X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	Per 30m X poi X Dopo 80m - Dal civ 36 X Dall'area parcheggio civ 27 X	X - Dopo 80 Dal civ 36 X (per 40m) Poi 20 m X sosta poi X - Da via Dante X (ciclopedita stretta) - Dopo 30m X poi X fino al Crai - Dall'area verde: interno X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Crispi	X	NO	SI
Via Dante	X	NO	SI/NO interferenze
Vicolo Polonia (scolo acqua)	X	NO	SI
Via Cal De Messa			

Attraversamenti

Inizio via rialzato (scolo)	X	NO	SI
Dopo 80m (scolo)	X	NO	SI
Attravers. rialzato (scolo acqua)	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

Area parcheggi (SX)

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Pedibus	X
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11,5

NOTE

- A inizio via presente plateatico in mezzo al percorso (nei sottoportici).
- Ciclopedonale stretta.
- Dopo Vicolo Polonia (lato DX) sosta con interferenze auto davanti al supermercato Crai.



Codice – Nome via	U31b	Via Mazzini (tratto 2)
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Dal parco via Ca' De Messa



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Stretta protetta	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	X	X			X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	XX
Dall'attraversamento rialzato dopo via Bella Venezia	X - Da Via Cornaro X	X - Dopo 30m X - Dopo via Cornaro X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalistica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Piazza Granza	X	NO	NO
Via Cornaro	X (2 scal)	NO	SI
Via Gramsci no percorso	X	NO	SI
Via Roma (stretta) DX	X	NO	NO
Via Roma (stretta) SX verso il ponte	X	NO	NO

Attraversamenti

Rialzato dopo 50m con scolo	X	NO	SI
Dopo Via Cornaro stretto	X	NO	SI
Bella Venezia senza percorso inserire a 20 asso Carabinieri	X	NO	NO
Rialzato	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X				

**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: 2 fermate</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	SI	SI

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi con residenze	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5

NOTE

- Inserire uno stallone parcheggio riservato verso la Piazza.



Codice – Nome via	U32	Via Dante
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Mazzini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
		X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
X	X - Dopo via Comisso: X (non complanare) Puntuale X palo civ 2 fronte tabacchino - Poi X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)

Incroci

Via Mazzini	X	NO	SI
Via Comisso	X (2 scal)	NO	SI
Via Leopardi (rifare scivoli) No percorso X	X	NO	SI
Via Roma	X	NO	SI

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI/NO
Metà via rialzato	X	NO	

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 40	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Pedibus	X
Residenziale/Lottizzazione/	

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar (fine via)	X
Pedibus con via Parini	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia , (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	2,5
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Via Comisso.
- Supermercato fine via ingresso: scivolo viale interno/da rifare.
- Intervenire nelle intersezioni.



Codice – Nome via	U33	Vicolo Polonia
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Mazzini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X - Dall'area verde	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Mazzini		NO	NO
Attraversamenti			
assente		NO	

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 20	X
Parco, area verde-giochi, piazza	X
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5



Codice – Nome via	U34	Via Cal de Molin
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Mazzini al cartello Sta Lucia



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Mazzini	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente		NO	

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	

Fontanella	X
Negozi, attività commerciali, bar (inizio via)	X
Area Parcheggi	X inizio via
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1,5
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8

NOTE

- Qualificare incrocio con Parco Granza.



Codice - Nome via	U35	Via Colombera
Zona - Orientamento	Sta Lucia	Da Via Mazzini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Dissesto carreggiata	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista cicloped.
X					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mazzini	X	NO	NO
-------------	---	----	----

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X	via chiusa in campagna	X
Residenziale/Lottizzazione/ e campagna	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice - Nome via	U36	Via Bella Venezia
Zona - Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Mazzini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Banchina Larga	Carreggiata	Pista cicloped.
		X (tratto)		X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
Curva iniziale 20m X	X
X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mazzini	X	NO	SI
-------------	---	----	----

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALI PARCH. RISERVATI

Inizio via (SX)

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30		Cimitero	
Residenziale e ERP	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, ERP (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	8,5



Codice – Nome via	U37	Via Cornaro/Via Saragat
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Mazzini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dall'area verde

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mazzini (SX)	X	NO	SI
Via Mazzini (DX)	X	NO	SI

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

Parcheggio Providenza

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		2X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero (2)	X
Casa Soggiorno Bella Provienza	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Via Chiusa	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero(da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Fine via (U) permeabilità X su via Mazzini e fine via Cornaro X.



Codice – Nome via	U38	Via Gramsci
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Mazzini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	X					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Mazzini	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente			

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice – Nome via	U39	Via Roma (tratto 1)
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Foresto Est a via Mazzini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto passi carrai a SX 2	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Stretta protetta	Carreggiata	Pista cicloped.
	X		X		X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

10m prima del civ 33

	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X			X
10m prima del civ 33	X			X (fine marciapiede)
60m prima di via Asilo	X			X
Dopo via Asilo	XXX parapetti - strettezza (90cm)			X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	------------------------	---	---

Attraversamento

Inizio via	XX	NO	NO
Rialzato via laterale accesso scuola	X	NO	SI
Fine via	X	NO	NO

Incrocio

Via Foresto Est	X	NO	SI
Via Dante	X	NO	NO strisce
Via Ca' De Messa	X	NO	SI
Via Asilo (stretto) e Foresto Ovest	X	NO	SI (ma troppo ampio)
Via Mazzini	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

**FERMATE
AUTOBUS**
assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Palacastanet	X
Supermercato	X
Residenziale/Lottizzazione e campagna	X

Farmacia	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Scuola e Pedibus	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati , negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia , (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	17,5

NOTE

- Dopo via Asilo: attraversamento assente e velocità automezzi - Numerosi passi carrai fino all' incrocio del sottopasso, con puntuali strettoie – palo X verso la fine della via.
- Civ 43.: passo carraio con restringimento x 5m X e assenza complanarità, sollevamento pavimentazione (80m prima di via Asilo).
- 50m dopo via Galilei x 5m: X (dissesto).



Codice – Nome via	U40	Via Roma (tratto 3) Da via dell'Asilo
-------------------	-----	--



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina stretta	Carreggiata	Pista ciclopedit.
			X		X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mazzini	X	NO	SI
Via dell'Asilo (dissesto)	X	NO	SI/NO

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 40	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Scuola	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	X
Pedibus	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5/2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5/5



Codice - Nome via	U41	Via Foresto Ovest
Zona - Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Roma



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	X					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Roma	X	NO	NO
----------	---	----	----

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

In serie limite 20 (dissesto)	X	
Residenziale/con case	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4



Codice - Nome via	U42	Via Asilo
Zona - Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Cal De Messa



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Dissesto corsia	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Banchina stretta protetta da metà via	Carreggiata	Pista cicloped.
X			X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

LATO Sinistro	LATO Destro
	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)

Incroci

Via Cal De Messa	X	NO	NO
Via Roma	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Carreggiata stretta.



Codice – Nome via	U43	Via Cal De Messa
Zona – Orientamento	Sta Lucia	Da Via Mazzini



DISLIVELLO	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
					X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X - Dalla fine dell'area giochi	X	X - Dopo via De Gasperi	X - Dopo via De Amicis X Ultimi 30m X (farmacia)

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Mazzini	X	NO	SI
Piazza Granza	X	NO	NO
Via Asilo	X	NO	NO
Via De Gasperi	X	NO	SI
Via Nievo e De Amicis	X	NO	SI
Via Roma (DX)	X	NO	SI
Via Roma (SX)	X	NO	SI

Attraversamenti

Area giochi	X	NO	SI/NO
Fine via (storto)	X	NO	NO



STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X				

**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar, osteria	X
Farmacia	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Casa Soggiorno la Providence (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	13,5

NOTE

- Area parcheggio via Asilo con casa soggiorno la Providenza e parcheggio.



Codice – Nome via	U44	Via Nieve
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Cal De Messa



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Cal De Messa	X	NO	SI
Via fine via	X	NO	NO

Attraversamenti

assente		NO	
---------	--	----	--

STALI PARCH. RISERVATI 1

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Visotto			X (no cartello)	

FERMATE AUTOBUS assente

	Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
	MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
	ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
	COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire imite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Lavasecco	X
Negozi, attività commerciali, Supermercato	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	3
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11

NOTE

- Strada importante senza percorso pedonale protetto per recarsi al supermercato.



Codice – Nome via	U45	Via De Gasperi
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Cal de Messa



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista cicloped.
			X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X – X (ultimi 50m)	20m X poi X – X (ultimi 50m)

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Cal De Messa (SX)	X	NO	SI
Via Cal De Messa (DX)	X	NO	NO
Attraversamenti			
assente		NO	

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Area parcheggi	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7



Codice - Nome via	U46	Via Comisso
Zona - Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Dante



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Dante	X	NO	SI
Attraversamenti			
Inizio via	X (2 scal)	NO	SI

STALI PARCH. RISERVATI 1

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Residenziale/Lottizzazione/	X

chiusa	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	5,5



Codice – Nome via	U47	Via Virgilio/Parini/Leopardi
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Leopardi



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
		X			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X
Ultimi 40m da via Leopardi	X	X Ultimi 30m (3 scal) X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Parini	X	NO	NO (poca visibilità)
Via Leopardi	X	NO	SI/NO
Ultimi 30 m interruzioni (3 scal)	X	NO	SI
Via Roma	X	NO	SI

Attraversamenti

Fine via (sconnesso)	X	NO	SI
----------------------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X	Senso unico da via Leopardi	
Residenziale/Lottizzazione/	X	Pedibus con via Leopardi	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	6,5

NOTE

- Attrav. via Roma interno via Dante farmacia (1 scal X) e zebre assenti X
- Via Leopardi da via Dante: X assenza percorso.
- Fine via DX: realizzare scivolo per passaggio ciclabile fino al marciapiede e rimuovere 2 scal X ultimi 15m.



Codice – Nome via	U48	Via Foresto Est
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Roma alla curva (campagna dopo gruppo alpini)



DISLIVELLO

ACCENTUATO

LIEVE

VARIABILE

ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclaped.
		X			X	X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Piazza 28 Ottobre (Ultimi 30m)

LATO Sinistro

LATO Destro

- Innesto Via Foresto
- Dalla prima area park fino a via della Tessitura
- Da via della Tessitura
- Dopo via Silone (cicliped)
- Dopo la curva 10m dopo sede Alpini (DX)

X	XX
X	X
X	X
X	X
X	X
X	X

ATTRaversamenti e INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Piazza 28 Ottobre (DX)	X	NO	SI
Piazza 28 Ottobre (SX)	X	NO	SI
Vicolo Canareggio	X (2 scal)	NO	SI
Via Spinelli	X (2 scal)	NO	SI
Via Della Tessitura	X	NO	SI
Via I. Silone	X	NO	SI

Attraversamenti

Interno lato biblioteca	X	NO	SI
Via Tessitura	X (scolo acqua)	NO	NO
H. via Silone (rialzato)	X	NO	SI
Dopo via Silone	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Area giochi

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
Area giochi		X		

**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza,	X
Biblioteca e centro sociale	X
Gruppo Alpini	X
Residenziale e ERP	X
Scuola	X

Centro sociale, bocciodromo, polivalenza sport, spazio giovani	X
Negozi, attività commerciali, bar	X
Area Parcheggi	X
Viale alberato	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	1
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	3
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	15

NOTE

- Area verde: da migliorare accessibilità e comfort.



Codice – Nome via	U49	Via Dello Stadio
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Roma



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
		X fino alla Piazza 60m		X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
		X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Fino alla piazza

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Roma	X	NO	SI
----------	---	----	----

Attraversamenti

1. Scuola	X	NO	SI
-----------	---	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	3 X		



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: Scuolabus V. Piazza</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Scuola	X
Residenziale/Lottizzazione/con via chiusa	X
Stadio	X

Pedibus	X
Area giochi	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X
Pedibus	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Stadio e scuola (da 0 a 6)	6
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	16



Codice – Nome via	U50	Via Ignazio Silone
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Foresto Est



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
			X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X 30m	Dopo 30m		
X 30m	XX			X
Dopo 30m	XX			X
Dall'area parcheggi (via Foresto interno)	X		XX (permeabilità dalla chiesa X)	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)

Incroci

Via Foresto	X	NO	SI
-------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
Area giochi	X	NO	SI
Dopo area giochi	X	NO	SI
Dopo la curva	X	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	3 X		



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 20	X
Parco, area verde-giochi x2	X
Pedibus	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Via chiusa	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1/1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	6

NOTE

- A metà via (DX): permeabilità verso la chiesa e l'area giochi X.
- Fine via si arriva al secondo parco giochi.



Codice – Nome via	U51	Via Della Tessitura
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da via Foresto Est



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Stretta protetta	Carreggiata	Pista ciclopedit.
			X				X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X (x 50m)
	X	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Foresto Est	X	NO	SI
-----------------	---	----	----

Attraversamenti

Inizio via	X	NO	SI
Fine via	X (1 scal)	NO	SI

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		3X		



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5

NOTE

- Percorribilità da migliorare fine via e realizzare attraversamento pedonale.
- Presente n. 1 dosso rallentatore.
- Permeabilità verso la chiesa.
- Parco ha un ingresso laterale con 1 scal



Codice – Nome via	U52	Via Camerotto
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Sarano



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
		X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dall'area giochi

	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X	X	X	X
Dall'area giochi	X			X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sarano	X	NO	NO
------------	-----------------------------------	----	----

Attraversamenti

1 a metà via	X (1 scal)	NO	SI
--------------	--	----	----

STALLI PARCH. RISERVATI 1

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 20	X
Via chiusa	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Parco giochi	X
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	5

NOTE

- Presente n.1 dosso rallentatore.
- Permeabilità a fine via (dietro la chiesa).



Codice – Nome via	U53	Via Sarano
Zona – Orientamento	Sta Lucia	



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	dissesto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
SI						X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via		NO	
		NO	S

Attraversamenti

--	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		
SICUREZZA		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Residenziale/Lottizzazione/	

Cimitero	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero(da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	



Codice – Nome via	U54a	Via Piazza Frà Claudio
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via M. Della Libertà



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
		X				

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		XX

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Piazza 28 Ottobre	X	NO	SI
Attraversamenti			
assente		NO	

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Negozi	
Stadio	X
Residenziale ed ERP	X

Inserire limite 20	
Area giochi	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Stadio (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, ERP , (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11,5



Codice – Nome via	U54b	Via M. Della Libertà (tratto 2)
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da via Sarano a via Distrettuale



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Dissesto marciapied	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	X		X			X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dagli alberi
Ultimo tratto (130m)

	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X		X (per 50m pav. Granulosa)	
	X			XXX
	X			X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	---

Incroci

Via Sarano	X	NO	NO
Via Cavour	X	NO	SI
Via Distrettuale (SX)	X	NO	NO
Via Distrettuale (DX con podotattile)	X	NO	SI

Attraversamenti

Rialzato	X	NO	SI
----------	---	----	----

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			



**FERMATE
AUTOBUS**

<i>Ubicazione: Dopo la rotatoria</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)	NA	NA
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)	NO	NO
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)	NO	NO
SICUREZZA	PA	NO

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 40	X	Piazza	
Residenziale	X	Presenza alberatura che restringono il percorso	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Presente n. 1 dosso rallentatore.



Codice – Nome via	U54c	Via M. Della Libertà (tratto 3)
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da via Sarano alla Piazza



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista cicloped.
					X	X	X (SX tratto)

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dalla Piazza
Dopo la piazza e strettoia
Ultimi 50m

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
Dalla Piazza	X	X (30m)
Dopo la piazza e strettoia	X	X
Ultimi 50m	XX	X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Sarano	X	NO	NO
Via M. Libertà (tratto 2)	X	NO	SO
Piazza Chiesa	X	NO	SI
Piazza 28 Ottobre (SX)	X	NO	SI
Piazza 28 Ottobre (DX)	X	NO	NO

Attraversamenti

H. dopo via Mameli	X	NO	NO
H. Chiesa	X	NO	NO
Piazza (rialzato) cubetti sconnessi	X	NO	SI



STALLI PARCH. RISERVATI

Per strada

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
			X	

**FERMATE
AUTOBUS
assente**

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza	X
Scuola	X
Residenziale/Lottizzazione/	X

Veterinario	X
Negozi, attività commerciali, bar, banca	X
Area Parcheggi	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	2
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, veterinario, farmacia, (da 0 a 3)	2
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	17

NOTE

- Presenza dosso rallentatore.
- Presente ufficio posta e bancomat X.
- Fronte municipio – veterinario e banca lungo via M. della Libertà.



Codice – Nome via	U54d	Via M. della Libertà 2 bis
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Cavour



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto alberi	Dissesto	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina stretta	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	X	X			X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Ultimi 80m	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X			XXX
	X		X con ultimi 20m X	

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Attraversamento

Rialzato	X	NO	SI
----------	---	----	----

Incrocio

Via M. libertà (tratto 2)	XX	NO	SI
Rotonda via Garibaldi (DX)	X	NO	SI

STALI PARCH. RISERVATI

Dopo la curva. Condominio a metà via

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
		X		

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire limite 30	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione e campagna	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2/3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1,5/2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4,5

NOTE

- Presente n. 1 dosso rallentatore.
- Presenti alberature che restringono il percorso.
- Lavori in corso.



Codice - Nome via	U55	Via Cavour
Zona - Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Garibaldi



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

Marcipiede stretto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Stretta protetta	Carreggiata	Pista ciclopedit.
				X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Dopo 80m	LATO Sinistro		LATO Destro	
	X			X
	X (20m); poi X			X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Garibaldi	X	NO	SI
Via M. Della Libertà (SX)	XX	NO	SI
Via M. Della Libertà (DX)	XX	NO	SI

Attraversamenti

Attraversamento con cambio lato	assente	NO	Realizzare strisce
---------------------------------	---------	----	--------------------

STALLI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	X

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Percorribilità da migliorare a fine via e fare attraversamento pedonale.



Codice – Nome via	U56	Via Garibaldi
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Crispini



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	Marciapiede stretto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Stretta protetta	Carreggiata	Pista cicloped.
					X	X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

Da via Cavour
(Ultimi 20m/rotonda)

	LATO Sinistro	LATO Destro
	X	X
	X (metà 2 X)	X
	X	X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnalética, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Crispini	X	NO	SI
Via Casarine	X	NO	NO
Via Cavour	X	NO	SI
Fine rotonda	X	SI	NO

Attraversamenti

Rialzato rotonda	X	NO	SI
Fine rotonda	X	NO	SI

STALI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			



**FERMATE
AUTOBUS
assente**

<i>Ubicazione</i>	<i>Lato destro</i>	<i>Lato sinistro</i>
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		

RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserie limite 20 (dissesto e no percorso)	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	
Fiera	
Residenziale/Lottizzazione/	

Cimitero	
Negozi, attività commerciali, bar	
Area Parcheggi chiusa (DX)	X
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	2,5
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	2,5
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	7



Codice – Nome via	U57	Via Casarine
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Garibaldi



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

	dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
	SI					X	

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRAVERSAMENTI E INCROCI

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
Incroci			
Via Garibaldi (1)	X	NO	NO
H. Rotonda	X	SI	SI
Attraversamenti			
assente			

STALLI PARCH. RISERVATI

	ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
	X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X	Cimitero
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero		Negozi, attività commerciali, bar
Residenziale/Lottizzazione/	X	Presenza alberatura e/o elementi di arredo

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3)	
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	1
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	4

NOTE

- Asfaltare la strada.



Codice – Nome via	U58	Via Mamele
Zona – Orientamento	S.ta Lucia	Da Via Garibaldi



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE
				X

TIPOLOGIA PERCORSO

	dissesto	Marciapiede <90	Marciapiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista cicloped.
							X

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

Via Garibaldi	X	NO	NO
Via C	X	NO	NO

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	X	Scuola	X
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X	Negozi, attività commerciali, bar	
Residenziale/Lottizzazione/	X	Senso unico	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Scuola (da 0 a 3)	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13



Codice – Nome via	U59	Via Campana
Zona – Orientamento	Sta Lucia	Da Via M. della Libertà - Cimitero



DISLIVELLO

	ACCENTUATO	LIEVE	VARIABILE	ASSENTE

TIPOLOGIA PERCORSO

dissesto	Marcipiede <90	Marcipiede >90	Percorso non idoneo	Banchina Larga	Carreggiata	Pista ciclopedit.
SI						

ACCESSIBILITÀ PEDONALE

	LATO Sinistro	LATO Destro
		X

ATTRaversamenti e incroci

ubicazione	Continuità pedonale	Orientamento (podotattili, paletto, semaforo acustico)	Sicurezza (segnaletica, lungh. Illuminazione, velocità auto)
------------	---------------------	--	--

Incroci

M. della Libertà		NO	
		NO	

Attraversamenti

assente			
---------	--	--	--

STALI PARCH. RISERVATI

ASSENTE	Accessibile	Parz. Access.	Non Access.
X			

FERMATE AUTOBUS assente

Ubicazione	Lato destro	Lato sinistro
MOBILITÀ (raccordo al percorso / spazio per movimento/pedana)		
ORIENTAMENTO (intercettaz. non vedenti / identif. fermata)		
COMFORT (presenza pensilina / presenza panca)		



RUOLO FUNZIONE DELLA VIA

Inserire Limite 30	
Parco, area verde-giochi, piazza, cimitero	X
Villa Corner	

Cimitero di Sarano	X
Negozi, attività commerciali, bar	
Presenza alberatura e/o elementi di arredo	

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	3
Servizi pubblici, Villa , parcheggio, aree gioco, piazze, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, negozi di prossimità "panificio, alimentare, ecc." (da 0 a 3)	
Cimitero (da 0 a 3) Via per il cimitero	3
Presenza servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia, (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/frequentazione scolastica, commerciale, podistica (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus (da 0 a 2)	
SOMMA (punteggio massimo 26)	11



SCHEDE PIAZZE E PARCHI URBANI

LEGENDA

X accessibile/ a norma X parzialmente accessibile/ assenza orientamento X non accessibile/ accessibilità vincolata



Codice – Nome	P01	Piazza Granza
Località	Sta Lucia di Piave	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	elevato
Dislivelli, scalini	(percorso perimetrale interno parco con sollevamento asfalto X)
Videosorveglianza	
Alberatura	SI con area verde
Pavimentazione	NO

PARCHEGGIO RISERVATO

	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	X			

FERMATA AUTOBUS

	Assente	Lato Destro	Lato sinistro
X	MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)		
	ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)		
	COMFORT (presenza pensilina e panca)		

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

		DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso perimetrale interno/attorno al parco	A puntuale dissesto NA	SI	3 NA	(attorno la piazza)
Percorso esterno (strada)	NA	NO		NO
Percorso interno parco	NA	NO		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	NO	Scuola	
Parco giochi	SI	Area attrezzata con panchine + alberi	X
Residenze	X	Monumento ai Caduti	

NOTE

- Dissesto carreggiata.
- Opportunità di pavimentare l'intero ambito per creare una vera centralità.
- Viale perimetrale Parco: fare puntuali interventi.
- Inserire un parcheggio riservato verso la Piazza e prevedere asfaltatura strada.



Codice – Nome	P02	Piazza 28 Ottobre 1918
Località	Sta Lucia di Piave	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Elevato
Dislivelli, scalini	NO
Videosorveglianza	SI
Alberatura	Scarso
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO

Area parcheggi

Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
			X

FERMATA AUTOBUS

Assente	Lato Destro	Lato sinistro
MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	A	
ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO	
COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO	

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno	X	X	Rialzato X (sconnessioni) cubetti
Percorso interno	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale	X	Videosorveglianza	X
Medico	X	Area attrezzata con panchine + alberi	X
Esercizi commerciali	X	Tabellone digitale	X
Edifici culturali (biblioteca, museo, galleria)		Area Parcheggi	X
ERP	X	Ferma traffico pali di ferro (inciampo non vedenti)	X



Codice – Nome	P03	Piazza Beato Frà Claudio
Località	Sta Lucia di Piave	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	elevato
Dislivelli, scalini	SI (fra il sagrato e il viale perimetrale)
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO
Pavimentazione	SI

PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	X			

FERMATA AUTOBUS	Assente	Lato Destro	Lato sinistro
	X	MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	
	X	ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	
	X	COMFORT (presenza pensilina e panca)	

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno Via M. Martiri della Lib.	X	NO	X
Percorso interno	X	NO	assente

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale con dislivello 3cm attorno sagrato	X	Scuola (vicina)	X
Chiesa, attività parrocchiali	X	Area attrezzata con panchine + alberi	X
Chiesa con rampa ripida	X	Lampioni	X
ERP	X	Area Parcheggi	X

NOTE

- Migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale su via M. della Libertà.
- Migliorare orientamento per ipo/non vedenti.
- Dietro/lato chiesa verso Via Tessitura/Silone: permeabilità: fare scivoli sul sagrato.
- Pavimentazione non complanare e puntuale dissesto attorno al sagrato.



Codice – Nome	P04	Piazza Unità D'Italia
Località	Sta Lucia di Piave	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Elevato		
Dislivelli, scalini	NO – ma arrivando da via Roma lieve pendenza		
Videosorveglianza			
Alberatura	Scarso		
Pavimentazione	NO		

PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
				1X

FERMATA AUTOBUS	Assente	Fermata bus scolastico	Lato Destro	Lato sinistro
		MOBILITA' (raccordo percorso e pedana rialzata)	A	
		ORIENTAMENTO (linee guida e identif. fermata)	NO	
		COMFORT (presenza pensilina e panca)	NO	

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRavers.
Percorso esterno Piazza	X	X	X
Percorso esterno Via Dello Stadio	X	X	assente
Percorso interno	assente		

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Zona pedonale (parziale)	X	Scuola primaria	X
Chiesa, attività parrocchiali		Area attrezzata con panchine + alberi e giochi	X
Scuola	X	Monumento ai Caduti	
Edifici culturali (biblioteca, museo, galleria)		Area Parcheggi	X

NOTE

- Piazzale davanti alla scuola Canova.



Codice – Nome	P05	Piazzale della chiesa, via Sarano
Località	Sarano	



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	elevato
Dislivelli, scalini	NO – ma ghiaia attorno chiesa
Videosorveglianza	
Alberatura	SI con area verde
Pavimentazione	NO

PARCHEGGIO RISERVATO	Assente	Non access.	Parzialmente access.	Accessibile
	X			

FERMATA AUTOBUS	Assente	Lato Destro	Lato sinistro
	X		

ACCESSIBILITA' PERCORSI E ORIENTAMENTO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS	ATTRAVERS.
Percorso esterno al Piazzale	X	NO	assente
Percorso esterno alla chiesa (ghiaia)	X	NO	assente
Percorso interno/area parrocchiale (dissesto scivolo X)	X	NO	

RUOLO E FUNZIONE DELLA PIAZZA

Sagrato con ghiaia attorno area parrocchiale)	X
Chiesa, attività parrocchiali	X
Residenze	X
Campetto parrocchiale (erba)	X

Panchine	X
Area attrezzata con panchine + alberi	X
Chiesa	X
Area Parcheggi	X

NOTE

- Dissesto carreggiata



Parco Granza

Piazza Granza/ via Cal de Messa, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Delimitazione, recinzione, cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	assente
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO attorno al parco vialetto pedonale perimetrale (con puntuale dissesto)	X Puntuale dissesto alberi lato interno a metà 5m X	NO	NA
VIALE INTERNO	PA/NA	PA	

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO		XX	
	FONTANELLA		X	
	PANCHINA			
	TAVOLO PIC NIC		XX	

NOTE

- Necessari interventi per qualificare la Piazza, con percorribilità del viale perimetrale e del parco.



Parchetto e area giochi

Indirizzo: via Vico Polonia, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Basso
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	X
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO	X	X	assente
VIALE INTERNO assente			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO	X	X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINA		X	
	TAVOLO PIC NIC			



Parco attrezzato Campo Fiera

Indirizzo: via Campo Fiera, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione area/ recintato si o no con cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	n. 4 X
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO 1	X		
VIALE ESTERNO 2	X		
VIALE INTERNO Assente	X		

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI	X		X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLA			
	PANCHINA	X	X	
	TAVOLO PIC NIC			X
SERVIZI IGIENICI	X		non raccordati	

NOTE

- Migliorare fruibilità e accessibilità dell'area.



Area verde comunale

Indirizzo: via Cornaro, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio basso
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	V. parcheggi La Providenza	X
FERMATA BUS		assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO	X		
VIALE INTERNO assente			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINO		X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINA			
	TAVOLO PIC NIC		X	



Parco e area giochi

Indirizzo: Via De Gasperi, Sta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio basso
Delimitazione area/ recintato si o no con cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	assente
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO	X	NO	assente
VIALE INTERNO assente			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO		X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINE		X	
	TAVOLO PIC NIC			X



Parco e area giochi

Indirizzo: Via dello Studio, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio basso
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	V. area parcheggi stadio e scuola X
FERMATA BUS	Scuolabus X

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO via dello Studio	X	X	Assente
VIALE INTERNO	X		

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO X			
	FONTANELLA X			
	PANCHINA X			
	TAVOLO PIC NIC			



Parco e area giochi

Indirizzo: Via Camerotto, Sta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI (da incrementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	X		
FERMATA BUS		assente	

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO via Camerotto	X	X	Assente
VIALE ESTERNO 2 via Ignazio Silone	X	NO	Assente
VIALE INTERNO	X (ghiaia)		

ATTREZZATURE

	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO		X	
	FONTANELLA		X	
	PANCHINA		X	
	CHALET		X	
CAMPO VOLLEY E CALCETTO			X	

NOTE

- Viali in ghiaia.



Parco e area giochi

Indirizzo: Via Silone, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio basso
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	Scarsa

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	2
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO			
VIALE INTERNO assente			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI				
ARREDI	CESTINO			
	FONTANELLA			
	PANCHINA			
	TAVOLO PIC NIC			



Parco via Foresto Est

Indirizzo: Via Foresto Est, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio basso
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	SI
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	V. area parcheggi stadio X
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO		DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO		X	SI	Assente
VIALE INTERNO	Assente ma percorso laterale X		SI	

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO		X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINA	X		
	TAVOLO PIC NIC			X

NOTE

- Bar con accesso PA.
- Casetta dell'acqua: NA.



Area verde comunale (dietro la chiesa)

Indirizzo: via della Tessitura, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	elevato
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	2
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO arrivando dalla chiesa 1		NO	Assente
VIALE ESTERNO arrivando da via Silone Ignazio		NO	
VIALE ESTERNO via della Tessitura		PA	
VIALE INTERNO			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI				
ARREDI	CESTINO			
	FONTANELLA			
	PANCHINA			
	TAVOLO PIC NIC			

NOTE

- Dall'area giochi: continuità percorso (permeabilità ciclopedonale).



Brolo del palazzo Ancilotto

Indirizzo: via Garibaldi, S.ta Lucia di Piave



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Lavori in corso (previsioni: frequentazione alta)
Delimitazione recinzione cancello	Si con cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	
Alberatura	SI (da incrementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	Interno al parco X ghiaino
FERMATA BUS	assente (v. via Garibaldi)

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO via Garibaldi	X	NO	Assente
VIALE ESTERNO via Martiri della Libertà	X	NO	
VIALE INTERNO	X (ghiaia)	PA	

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINO			X
	FONTANELLA			X
	PANCHINA			X
	TAVOLO PIC NIC			X

NOTE

- Migliorare la percorribilità interna per le carrozzine ed il comfort generale.



Parco Sarano

Indirizzo: via Pasubio



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	alto
Delimitazione recinzione cancello	Staccionata di legno senza cancello
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	assente
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO via Pasubio	X	NO	Assente
VIALE ESTERNO via Monte Sabotino (dissesto)	XX		
VIALE INTERNO da via Pasubio e Monte Sabotino	X	X	

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI	X		X	
ARREDI	CESTINO	X		
	FONTANELLA			X
	PANCHINA	X		
	GAZEBO PIC NIC		X	
CAMPO BASKET E VOLLEY			X	

NOTE

- Realizzare vialetti per facilitare la fruibilità delle attrezzature.



Parco Bolda

Indirizzo: via Bolda, Sarano



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Alto
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	assente
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO	X		X
VIALE INTERNO	XX		

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO	X		
	FONTANELLA		X	
	PANCHINE	X		
	GAZEBO PIC NIC	X		
CAMPO BASKET		X		

NOTE

- Area gestita dalla "Associazione Amici del Parco".
- Nel parcheggio è presente la fermata Pedibus.



Parco attrezzato

Indirizzo: Vicoletto Nenni, Bocca di Strada



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio-basso
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	X
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO	X		Assente
VIALE INTERNO	assente		

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI				X
ARREDI	CESTINO		X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINE		X	
	TAVOLO PIC NIC			X



Parco e area giochi

Indirizzo: via dell'Artigliere, Bocca di Strada



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI (da implementare)

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	2
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO			Assente
VIALE INTERNO assente			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI				
ARREDI	CESTINO			
	FONTANELLA			
	PANCHINA			
	TAVOLO PIC NIC			

NOTE

- Permeabilità fino al parco giochi in via Bolda con campo calcio.
- Opportuno rendere il percorso fruibile alle carrozzine.



Parco e area giochi

Indirizzo: via Zanco, Sarano



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	SI
Videosorveglianza	NO
Alberatura	SI

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	X
FERMATA BUS	assente

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO via Zanco	X		Assente
VIALE INTERNO assente			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO		X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINA		X	
	TAVOLO PIC NIC			X



Parco e area giochi

Indirizzo: via Pelmo, Sarano



INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	Medio-basso
Delimitazione recinzione cancello	NO
Presenza lampioni - illuminazione	NO
Videosorveglianza	NO
Alberatura	NO

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

PARCHEGGIO	assente
FERMATA BUS	assente (v. via Distrettuale)

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO	DIS. MOTORIA	DIS. VIS.	ATTRAV.
VIALE ESTERNO	X		Assente
VIALE INTERNO assente			

ATTREZZATURE	Accessibile	Parzialmente Acc.	Non Acc.	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINO		X	
	FONTANELLA			X
	PANCHINA		X	
	TAVOLO PIC NIC			X

NOTE

- Parco da rendere fruibile/accessibile.
- Comfort limitato; si suggerisce la messa a dimora di alberature.